



Brantz Univerzální Snímač Kola (BR2A-4mm)

WHEEL SENSOR INSTALLATION:



Nový BR2A-4mm je 12mm zařízení je navrženo pro celou řadu Brantz tripmetry. (Tripmetry vyrobené před rokem 2005 mohou s tím fungovat senzor, ale na to se nelze spolehnout. Staré měřiče mohou být upgradovány v továrně Brantz za malý poplatek, nebo zdarma, pokud byly měřiče vráceny do servisu). Před namontováním jakéhokoli typu senzoru na vozidlo jej připojte až k Tripmeter a zkontrolujte jeho správnou funkci pomocí níže uvedeného postupu: Před zapnutím přístroje se ujistěte, že je senzor správně připojen, protože bude zničen zpětným proudem. Potom napájení tripmeter a nastavit nízkou kalibrační hodnotu (009) na měřidle a odečty by se měl zvyšovat, když se senzor dotýká pevného kovového předmětu. Pokud Odečty se nezvyšují, existuje problém, který by měl být prozkoumán. Nepoužívejte konektory typu krimpovací, pokud nejsou pájeny. Držák k montáži snímač kola k zavěšení vzpěry by měl být dostatečně tuhý, aby zabránit ohýbání. Hlavy šroubů (minimálně čtyři pro přesnost a NE typ hlavičky s objímkou, protože tyto

způsobují problémy) by měly projít rovně přes střed obličeje senzoru ve stejné vzdálenosti 4 mm. Proveďte opatření, aby se zabránilo senzoru přehřátí. Správná snímací vzdálenost může být zkontrolována, když je měřič připojen k senzoru. Vyberte kalibraci 009 a zapněte přístroj. Vynulujte hodnoty na displeji. Otáčejte kolem s namontovaným senzorem. Každá hlava šroubu procházející senzorem by měla způsobit zvýšení tripmetry. Monitor s voltmetrem: Nízká je přibližně 2 volty, když je od cíle, vysoká je přibližně 4 volty, když je blízko cíle. Senzory kol jsou opotřebitelnou součástí; jejich udržování v chladu dramaticky prodlužuje jejich život. **Připojení jako na diagram níže:**



Kontaktujte nás: Brantz, 34 Union Road, Macclesfield, SK11 7BN, UK Tel / Fax: 0044 (0) 1625 669366 Web: www.brantz.co.uk